# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA





# DISENO Y MANTENIMIENTO DE UNA SUBESTACION

PRESENTA

RODOLFO FLORES GARZA

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

ASESOR ING. SERGIO MARTINEZ

CD. UNIVERSITARIA

ABRIL DE 1996





## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

## DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UNA SUBESTACION

## **RODOLFO FLORES GARZA**

**CATEDRATICO: ING. SERGIO MARTINEZ** 

SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON A ABRIL DE 1996



#### INTRODUCCION.

La ingeniería eléctrica tiene por objeto convertir en energía eléctrica otras formas de energía, la trasmisión y distribución de la energía en firma eléctrica, su regulación y transformación para utilización posterior.

La energía se manifiesta por el estado de excitación y de animación que asume el material que la recibe. Las valiosas contribuciones de la ingenería eléctrica a los adelantos tecnológicos fueron debidas principalmente al hecho de que la energía en forma eléctrica no solo se transforma con facilidad, si no que es igualmente sencilla su control, transportandose a larga distancias de forma coveniente y economía.

Es tal la importancia de la energía eléctrica hoy en la actualidad que gran parte de nuestras actividades depende de ellas.

Es por esto que nos abocaremos principalmente al estudio de la transformación de las características de la energía eléctricas por medio de la subestación eléctrica.

El estudio de la ingenería eléctrica se reduce al de los aparatos utilizados en la trasmisión y conversión de la energía, considerando prinsipalmente las características internas necesarias para obtener el rendimiento exterior deseado.

## SUBESTACION ELECTRICA.

Es un conjunto de dispositivos eléctricos, que forman parte de un sistema eléctrico de potencia, sus funciones principales son

Tranasformar tensiones y derivar circuitos de potencia.

La subestación se puede denominar, de acuerdo con el tipo de función que desarrollan, en tres grupos :

- 1) Subestaciones variadoras de tensión.
- 2) Subestaciones de maniobra o seccionadoras de circuito.

- 4) Nivel isoceráunico
- 5) Grado de contaminación.

## TENSION.

Dentro de las gamas existentes de tensiones normalizadas, la tensión de una subestación se pueden fijar en función de los factores siguientes.

- 1) Si la subestación es alimentada en forma radial, la tensión se puede fijar en función de la potencia misma.
- 2) Si la alimentación proviene de un anillo, la tensión queda obligada por la misma del anillo.
- 3) Si la alimentación se toma de una linea de trasmisión cercana, la tensión de la subestación queda obligada por la tensión de la línea citada.

El punto de partida del proyecto físico de un subestación es el establecimiento del diagrama unifilar.

El diagrama unifular es el resultado de vaciar los arreglos físicos en alta y baja tensión, en forma monopolar y considerando todo el equipo mayor que interviene en una subestación.

## DESCRIPCION DEL EQUIPO DE UNA SUBESTACION.

A continuación se describiran, a grandes rasgos, las características más importantes del equipo principal que se instala en una subestación y que, salvo algunos elementos, se muestra en su totalidad en el diagrama unifilar de la subestación de que se trate.

#### TRANSFORMADORES DE POTENCIA.

Un transformador es una máquina electromagnética, cuya función principal es cambiar la magnitud de las tensiones eléctricas.

Puede considerarse que el transformador esta formado por tres partes principales.

- 1) Parte activa.
- 2) Parte pasiva.
- 3) Accesorios.

## PARTE ACTIVA.

Es formada por un conjunto de elementos separados del tanque principal y que agrupa los siguientes elementos.

- 1) Nucleo. Este constituye el circuito magnético, que esta fabricado en lámina de acero al silício, con un espesor de 0.28 mm.
- 2) Bobina. Estas contituyen el circuito eléctrico. Se fabrican utilizando alambre o solera de cobre o de aluminio. Los materiales son forrados de material aislante.
- 3) Cambiador de derivaciones. Constituye el mecanismo que permite regular la tensión de la energía que fluye de un transformador.
- 4) Su función es soportar los esfuerzos mecánicos y electromagnéticos que se desarrollan durante la operación del transformador.

#### PARTE PASIVAS.

Consiste en el tanque donde se aloja la parte activa, se utiliza en los tranformadores cuya parte activa va sumergida en líquidos.

El tanque debe ser hermético, soportar el vacio absoluto sin presentar deformación permanente, proteger eléctrica y mecánicamente el transformador, ofrecer puntos de apoyo para el tranporte y la carga del mismo, soportar los enfriadores, bombas de aceite, ventiladores y los accesorios especiales.

## ACCESORIOS.

Los accesorios de un transformador son un conjunto de partes y dispositivos que auxiliar en la operación y facilitan las labores de mantenimiento.

## Entre estos elementos destacan los siguientes:

Tanque conservador, boquillas para alta y baja tensión, relavador mecánica de sobrepresión, indicador magnético de nivel indicador de temperatura del aceite, válvula para drenaje, relevador de gas, entre otros.

El tranasformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica alterna de un cierto nivel de voltaje, en energía eléctrica alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la acción de un campo magnético.

También se utilizan transformasdores para otra variedad de propósito tales como la toma de muestras de corriente de voltaje para medición, y como acoplar de impedancias.

Las transformadores de potencia se fabrican eb dos tipos de núcleos. El primero de ellos consiste en una sola pieza rectangular de acero laminado, con los devanados arrollados alrrededor de dos lados del rectángulo, Este tipo de estructura es conocido como tipo de núcleo.

El otro tipo consiste en un núcleo de tres columnas, laminando con los devanados arrollados alrrededor de la columna central. A este tipo de estructura se le conoce como tipo acorazado.

A los transformadores de potencias suele dárselas una variedad de nombres diferentes, dependiendo de la función que cumplen en el sistema de potencia. Algunos de ellos son:

#### Transformador:

- 1) De unidad
- 2) De subestación
- 3) De distribución
- 4) De potencial
- 5) De corriente

## TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

Es un aparato diseñado para entregar una corriente mucho mas pequeñas pero directamente proporcional a la corriente que circula por primario.

También los transformadores se pueden clasificar por su regulación en:

- 1) Regulación fija
- 2) Regulación variable con carga
- 3) Regulación variable sin carga.

Existen diferentes medios refrigerantes usados en los transformadores, los más comunes son:

- 1) Aire
- 2) Aceite
- 3) Liquido inerte.

## REGULACION DE VOLTAJE.

Debido a que el transformador real contiene impedancias en serie, el voltaje secundario de un transformador varia con la carga, asi el voltaje de alimentación permanezca constante.

Para fines de comparación de este efecto entre diferentes transformadores, se ha definido el coeficiente de regulación de voltaje.

## POLARIDAD DEL TRANSFORMADOR.

En transformadores reales, solo seria posible decir la polaridad del secundario si se abriera el transformador y se examinaran sus arrollamientos.

Para evitar esta necesidad, los transformadores utilizan la convención del punto. Los puntos que aparecen en uno de los extremos de cada arrollaminto sirven para indicar la polaridad de voltaje y corriente en el lado secundario del transformador: las relaciones son las siguientes:

- 1) Si el voltaje primario es positivo en el extremo punteado con respecto al extremo no punteado del mismo arrollamiento, entonces el voltaje secundario también sera positivo en el extremo punteado.
- 2) Si la corriente primaria del transformador penetra por el extremo punteado del arrollamiento primario, la corriente secundaria, sale por el extremo puntea del respectivo arrollamiento.

### AUTOTRANSFORMADOR.

El autotransformador no es otra cosa que un transformador conectado de forma especial.En los autotransformadores las reactancias de disperción y las perdidas son menores y la corriente de excitación mas débil.

Si la relación de transformación no difiere mucho de ser 1/1, el costo es menor que con dos devanados, pero existe el inconveniente de que los lados de alta y baja tensión estan eléctricamente conectados.

## Los tipos de enfriamiento mas aplicados en transformadores son los siguientes:

- 1) Clase OA. Enfriamiento por aire. Circulación natural.
- 2) Clase OW. Enfriamiento por aceite y aire forzado.

#### CONEXIONES EN TRANSFORMADORES.

Para seleccionar un transformador es necesario conocer las ventajas y desventajas de cada una de las conexiones mas utilizadas. Dichas conexiones son:

## Estrella-estrella. Sus caracteristicas principales son:

- 1) Aislamiento mínimo
- 2) Cantidad de cobre mínimo
- 3) Circuito económico para baja carga y alto voltaje
- 4) Los dos neutros son accesibles
- 5) Alta capacitancia entre espiras, que reduce los efectos dialécticos durante los transistorios debidos a tensión
- 6) Neutro inestable, si no se conectan a tierra.

## Estrella-estrella con terciario en delta. Sus caracteristicas son :

- 1) En caso de un banco de transformadores se le dañe una fase, se puede operar utilizando la conexión delta abierta o V.
- 2) Circuito Económico para alta carga y bajo voltaje
- 3) Las dos deltas proporcionan un camino ,cerrado para la tercera armonica de la corriente magnetizante, lo cual elimina los voltajes de tercera armonica
- 4) No se puede conectar a tierra los puntos neutros. Se necesita utiñizar un banco de tierra, lo cual lo encarece mas al banco
- 5) Se necesitan mayores cantidades de aislamientos y de cobre
- 6) La conexión delta se usa con aislamiento total y rara vez se usa para tensiones superiores a 138 KV por el alto costo del aislamiento.

Delta-estrella. Se acostumbra utilizar transformadores elevadores de tensión. Sus características son:

- 1) Al aterrizar el neutro del secundario se aisla las corrientes de tierra de secuencia cero.
- 2) Se elimina los voltajes de tercera armónica.

## Estrella-delta. Se acostumbra utilizar en transformadores reductores de tensión. Sus caracteristicas son:

- 1) No se puede conectar a tierra el lado secundario
- 2) Se elimina los voltajes de tercera armónica.
- T-T. Solo se utiliza en casos especiales en que se eliminan cargas tri, bi y monofásicas juntas, sus características son:
- 1) Comportamiento similar a la conexión estrella-estrella
- 2) Tiene ambos neutros disponibles
- 3) Los voltajes y corrientes de tercera armonica pueden ocasionar problemas
- 4) Se necesitan dos transformadores monofasicos para la conexión
- 5) La capacidad debe ser 15% mayor que la carga por alimentar.

Zig-zag. Se utiliza en transformadores de tierra conectados a bancos de conexión delta, para tener en forma artificial una corriente de tierra que energice las protecciones de tierra correspondientes.

## TRANASFORMADOR EN PARALELO.

Los transformadores a menudo se construyen con bobinas partidas que se pueden conectar en serie o en paralelo, con el fin de proporcionar varias combinaciones de voltaje corriente.

Se encuentran en paralelo aquellos transformadores cuyos primarios están conectados a una misma fuente y los secundarios a una misma carga. Es posible adicionar transformadores en paraleo si los requerimientos de carga exedan las especificaciones del equipo en linea, es decir, cuando las capacidades de generación son muy elevados.

Se conecta un transformador en paralelo para lograr un incremento en la capacidad de una instalación. Sin embargo la conexión en paralelo no se puede efectuar sin que se satisfagan varias condiciones. Las relaciones para conectar trasformadores en paralelo son:

- 1) Voltajes nominales idénticos en primario y secundario.
- 2) Impedancias inversamente proporcionales asus KVA nominales.
- 3) Relaciones X/R identicas en las impedancias de los transformadores.

## **PRUEBAS**

Las pruebas mínimas que deben efectuarse a los transforzadores antes de la salida de la fabrica son:

- 1) Inspección del aparato. Se debe verificar el cumplimiento de las normas y las especificaciones.
- 2) Aceite aislante. Se deben verificar la rigidez dieléctrica y la acidez.
- 3) Resistencia de aislamiento. La medición se efectúa en tres pasos, primero se mide la resistencia de los devanados entre alta y baja tensión, después se mide entre alta tensión y tierra y finalmente entre baja tensión y tierra.
- 4) Inspección del alumbrado de control. Se comprueba la continuidad y la operación de los circuitos de control, protección, medición, señalización, sistemas de enfriamiento cambiador de derivación y transformadores de instrumentos.

- 5) Relación de tranformación. Se efectua para determinar que las bobinas han sido fabricadas, de acuerdo con el diseño y con el número de vueltas exacto.
- 6) Polaridad. Se requiere su comprobación para efectuar la conexión adecuada de los bancos de transformadores.
- 7) Potencial aplicado. Sirve para comprobar el aislamiento de los devanados con respecto a tierra.
- 8) Potencial inducido. Sirve para comprobar el aislamiento entre espiras y entre secciones de los devanados.
- 9) Perdidas en el hierro y por ciento de la corriente de excitación. Estos valores se indicanm en las especificaciones de acuerdo con sus valores máximos permitidos, que se llaman valores garantizados.
- 10)Perdidas de carga y por cinto de impedancia. Se fijan los valores garantizados y se cobran multas en caso de perdidas superiores a las garantizadas.
- 11) Temperatura. Se desarrollan conectado el cambiador de derivaciones en posición de perdidas máximas y trabajando el sistema de enfriamiento a plena capacidad.
- 12)Impulso. Es una prueba de tiempo opcional, simula las condiciones producidas por la descarga de un rayo. Sirven para mostrar la resistencia de un aislamiento a las descargas atmosfericas.

## **MATENIMIENTO.**

Todo máquina o equipo especializado requiere de cuidados y revisión periódica, con el fin de prolongar su vida y obtener un funcionamiento correcto.

Por ser transformadores, máquinas estaticas, se requiere poco mantenimiento. Sin embargo es bien importante que se haga una revisión de algunas de sus partes, como son:

- 1) Inspección ocular de su estado extremos en general, para observar fugas de aceite.
- 2) Revisar si las boquillas no están flameadas por sobreten-siones de origen externo o atmosferico.
- 3) Asegurarse de que la rigidez dialéctica del aceite sea la correcta, de acuerdo con las normas.
- 4) Obsevar que los aparatos indicadores funciones correctamente.
- 5) Tener cuidado que los aparatos de protección y control operen en forma correcta.

## TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS.

Son unos dispositivos electromagnéticos cuya función principal es reducir a escala, las magnitudes de tensión y corriente que se utilizan para la protección y medición de los diferentes circuitos de una subestacción, o sistema eléctrico en general.

Los aparatos de medición y protección que se sometan sobre los tableros de un subestación no estan construidos para soportar ni grandes tensiones, ni grandes corrientes.

Con el objeto de disminuir el costo y los pelogros de las altas tensiones dentro de los tableros de control y protección, se dispone de los aparatos llamados transformadores de corriente y potencial que representan a escalas muy reducidas, las grandes magnitudes de corriente sus secundarios, para corriente de 5 ampers o tensiones de 120 volts.

#### TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

Son aparatos en que la corriente secundaria, dentro de las condiciones normales de operación, es práctiamente proporcional a la corriente primaria, aunque ligeramente desfasada. Desarrollan dos tipos de función: transformador de corriente y aislar los instrumentos de protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión

El primario del transformador se concectan en serie con el circuito por controlar y el secundario se conecta en serie con la bobina de corriente de los aparatos de medicióny de protección que requieren ser energizados.

Un transformador de corriente puede tener uno o varios secundarios, embobinados a su vez sobre uno o varios circuitos magnéticos. Si el aparato tiene varios ciecuitos magneticos, se comporta como si fueran varios transformadores diferentes.

## CAPACITORES.

Son dispositivos eléctricos formados por dos láminas conductores, separadas por una lamina dialéctrica y que al aplicar una diferencia de tensión almacenan carga eléctrica.

Los capacitores de alta tensión estan sumergidos por lo general en líquidos dialéctricos y todo un conjunto esta dentro de un tanque pequeño, herméticamente cerrado

Sus dos terminales salen al exterior a trávez de dos boquillas, de porcelana cuyo tamaño dependerá del nivel de tensión del sistema que se conectaran. Una de las aplicaciones mas importantes del capacitor es de corregir el factor de potencia en lineas de distribución y en instalaciones industriales, aumentando la capacidad de trasmisión de las lineas, el aprovechamiento de la capacidas de los transformadores y la regulación del voltaje en los lugares de consumo.

## BANCOS DE CAPACITORES.

En las instalaciones indistriales y de potencia, los capacitores se instalan en grupos llamados bancos.

Los bancos de capacitores de alta tensiones generalmente se conectan en estrella, con neutro flotante rara vez con neutro a tierra. El que se utilice uno u otro tipo de neutro, depende de las consideraciones siguientes:

1) Conexiones del sistema a tierra.

- 2) Fusibles de capacitores
- 3) Dispositivos de conexión y de desconvino.

Se conectan en neutro flotante para evitar la circulación, a través del banco de capacitores, de armónicas de corriente que producen magnitudes de corriente superiores al valor nominal y que pueden dañar los capacitores. La principal ventaja de esta conexión es permitir el uso de fusibles de baja capacidad de ruptura.

## PARARRAYOS.

Son unos dispositvos eléctrico formados por una serie de elementos resistivos no lineales y explosores que limitan la amplitud de las sobretenciones originadas por descargas atmosféricas, operación de interuptores o desbalanceo de sistema.

Un dispositivos de protección efectivo debe tener tres características, principales: comportarse como un aislador mientras la tensión aplicada no exceda de cierto valor predeterminado convertirse en conductor de al alcanzar la tensión ese valor y conducir a tierra la onda de corriente producida por onda de sobretensión.

Una vez desaparecida la sobretención y restablecida la tensión normal, el dispositivo de protección debe ser capaz de interrupir la corriente. Estas caracteristicas se logran con el aparato llamado pararrallos. Los pararrallos cumplen con las siguientes funciones.

- 1) Descarga las sobretensiones cuando su magnitud llega el valor de la tensión disyuntiva de diseño.
- 2) Conducir a tierra las corrientes de descarga producidas por las sobretenciones.
- 3) Debe desaparecer la corriente de descarga al desaparecer las subestaciones.
- 4) No debe de operar con sobretenciones temporales, de baja frecuencia.

5) La tensión residual debe ser menor que la tensión que resisten los aparatos que protegen.

## **FUNCIONAMIENTO.**

Cuando se origina una sobretensión, se produce el arqueo de los entrehierro y la corriente resultante es limitar da por la resistencia a pequellos valores, hasta que en una de las pasada a cero de la onda de corriente, los explosores interrumpen definitivamente la corriente.

### INTERRUPTORES.

El interruptor es un dispositivo destinado al cierre yapertura de la continuidad de un circuito eléctrico baja carga, en condiciones normales, así como, y estas es su función principal, baja condiciones de corto circuito.

Sirve para insertar o retirar de cualquier circuito energizado, máquimas, aparatos, lineas áereas o cables. El interruptor es, junto con el transformador, el dispositivo mas importante de una subestación y debe ser capaz de interruptor es, junto con el transformador, el dispostivos mas importante de ,una subestación y debe ser capaz de interrumpir corrientes eléctricas de intensidad y factores de potencia diferentes.

Algunas de sus partes principales son. boquillas terminales que a veces incluyen transformadores de corriente, valvulas de llenado, descarga y muestreo del fluido aislante además de conectores de tierra, placa de datos y gabinetes que contien los dispositivos de control, protección, medición, accesorios como compresora, resorte, bobinas de cierreo de disparo, calefación.

A continuación se va definir algunas de las magnitudes caracteristicas que hay que considerar en un interruptor :

Tensión nominal. Es el valor eficaz de la tensión entre fases del sistema en que se instalan el interruptor.

**Tensión máxima.** Es el valor máximo de la tensión por la cual esta diseñado el interruptor y representa el limite superior de la tensión, al cual debe operar, según normas.

Corriente nominal. Es el valor eficaz de la corriente nominal máxima que puede circular continuamente a tráves del interruptor sin exceder los limites recomendables de elevación de temperatura.

Corriente de cortocircuito. Es el valor pico de la corriente máxima de cortocircuito que pueden abrir las camaras de extinción del arco.

Tensión de restablecimiento. Es el valor eficaz de la tensión máxima de la primera semionda de la componentes alterna, que aparece entre los contactos del interruptor después de la extinción de la corriente.

Resistencia de contacto. Es producido cuando una camara de arqueo se cierra y origina un contacto metálico con un área muy pequeña formada por tres puntos.

Camaras de extinción del arco. Es la parte primordial de cualquier interruptor eléctrico, en donde al abrir los contactos se transforma en calor la energía que circula por el circuito que se trate.

## Durante la interrupción del arco, aparecen los siguientes fenómenos:

- 1) Altas temperaturas debido al plasma creado por el arco
- 2) Altas presiones debido a las altas temperaturas del plasma
- 3) Flujos turbulentos del gas y que producen el soplado del arco, su alargamiento y por lo tanto su extinción.
- 4) Masas metálicas en movimiento
- 5) Esfuerzos mecánicos debido a la corriente de cortocircuito
- 6) Esfuerzos dialécticos debidos a la tensión de restablecimeinto.

#### TIPOS DE INTERRUPTORES.

De acuerdo con los elementos que intervienen en la apertura del arco de las camaras de extinción, los interruptores se pueden en los siguientes grupos:

- 1) Gran volumen de aceite
- 2) Pequeño volumen de aceite
- 3) Neumáticos {aire comprimido}
- 4) Hexafloruro de azufre
- 5) Vacio

Interruptor en gran volumen de aceite. En este tipo de extinsión el arco producido calienta el aceite dando lugar a una formación de gas muy intensa que aprovechando el diseño de la camara empuja un chorro de aceite a traves del arco, provocando su alargamiento y enfriamiento hasta llegar a la extinción del mismo, al pasar la onda de corriente por cero.

Interruptor en hexafluoruro de azufre. Sus cámaras de extinción operan dentro de un gas llamado hexafloruro de azufre que tiene capacidad diálectica superior a otros fluidos dialécticos conocidos.

Interruptor en vacio. Los contactos estan dentro de botellas especiales en que se ha hecho casi el vacío absoluto. Al abrir los contactos dentro de la camara de vacío, no se producen ionización y por lo tanto, no es necesario el soplado del arco.

Este tipo se utiliza en instalaciones de hasta 34.5KV dentro de tablero blindados. Los inconvenientes principales son:

- 1) Que por algún defecto o accidente, se puede perder el vacio de la cámara y al entrar aire y producirse el arco pueda reventar la camara.
- 2) Debido a su rapidez producen grandes sobretensiones entre sus contactos..

## FALLAS EN LOS INTERRUPTORES.

Fallas en treminales. Dentro de esta catrgoria se considera a todas las fallas pegadas al interruptor. En este caso la osilación de la tensión se amortigua por la resistencia propia del circuito de potencia y su frecuencia depende de los valores de la inductancia y la capacitación del lado del la fuente.

Falla en una linea corta. Este tipo de falla hace muy critico el comportamiento de los interruptores, principalmente cuando ocurre entre los 3y 5 Km de distancia del **interruptor**. La tensión de restablecimiento esta dada por la diferencia de tensión entre los lados de la línea, con una frecuencia de osilación del doble de la fundamental.

Apertura en oposición de fases. Se produce en el caso de que por una conexión de fase equivocada, al cerrar el interruptor este cierre contra un cortocircito directo, lo que provoca una apertura violenta y produciendose una sobretención.

Apertura de pequeñas corrientes inductivas. Es el caso típico de la apertura de un transformador excitado o de un banco de reactores. Esta apertura, puede provocar la llamada falla evolutiva.

Falla evolutiva. Se produce cuando al abrir un circuito inductivo aparece la sobretensión que puede provocar el arqueo de los aisladores exteriores.

#### CUCHILLAS.

Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas pares de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o bien para darles mantenimiento. Las cuchillas pueden abrir circuitos bajo la tensión nominal pero nunca esta fluyendo corrientre atravez de ellas, antes de abrir un juego de cuchillas siempre deberá abrirse primero el interruptor correspondiente.

La diferencia entre un juego de cuchillasd y un interruptor, considerado que los dos abren o cierran circuito, es que las cuchillas no pueded abrir cualquier tipo de corriente, desde el valor nominal hasta el valor de cortocircuito.

#### COMPONENTES.

Las cuchillas estan formadas por una base métalicas de lamina galvanizada con un conector para puesta a tierra, dos o tres columnas de aisladoras que fijan el nivel basico de impulso y encima de estas cuchillas.

La cuchillas esta formada por una navaja o parte móvil y la parte fija que es una mordaza que recibe y presiona la parte móvil.

Las cuchuillas, de acuerdo con las posición que guarda la base y las forma que tiene el elemento móvil, pueden ser:

- 1) Horizontal
- 2) Horizontal invertida
- 3) Vertical
- 4) Pentagóno

Las materiales utilizados en la fabrica de cuchullas son las siguientes:

Base. Se fabrican de lámina de acer galvanizado.

Aisladores. Son de porcelana y pueden ser de tipo columna o de alfiler

Cuchillas. Se pueden fabricar de cobre o de aluminio segun la contaminación predominante en la zona de instalación

Operación. Las cuchillas se pueden operar en forma individual o en grupo.

La operación en forma individual se efectua cuando la tensión de operación es menor de 20 KV se abren o cierran por medio de garrochas o pertigas de madera bien seca y el operador debe utilizarguantes de hule. La operación en un grupo se efectua para tenciones superiores a20KV y puede ser por medio de un mecanismo de barras que interconectadas los tres polos.

## **FUSIBLES**

Son dispositivos de protección eléctrica de una red que hacen las veces de un interruptor, siendo mas barato que estos. Se emplean en aquellas partes de una instalación eléctrica en que los relevadores y los interruptores no se justifican economicamente.

Su función es la de interrumpir circuitos cuando se producen en ellas una sobrecorriente, y soportar la tensión transistoria de recuperación que se produce posteriormente.

Un juego de fusibles de alta tensión en su parte fundamental, esta formado por tre polos. Cada uno de ellos a su vez esta formado por una base metalica semejante a las utilizadas en cuchillas, dos columnas de aisladores que pueden ser de porcelana o de resina sintetica y cuya altura fija el nivel basico de impulso a que trabaja el sistema.

Sobre los aisladores se localizan dos mordazas, dentro de los cuales entran a presión el cartucho fusible.

Dentro del cartucho se produce una densidad de corriente elevada que al pasar por un valor determinado y durante un tiempo prefijado se produce la fusión del elemento y la apertura del circuito de que se trate.

## TIPOS DE FUSIBLES

De acerdo con su capacidad de ruptura, lugar de instalación y costo y se pueden utilizar diferentes tipos de fusibles entre los mas conocidos se pueden indicar los siguientes:

- 1) Expulsión
- 2) Limitador de corriente
- 3) Vacio

**Expulsión.** Aprovechan la generación y expulsión de un gas a alta presión que, al ser inyectado a trevez del arco producido a continuación de la fusión del elemento fusible provoca la extinción del mismo.

Limitador de corriente. Tiene doble acción, por un lado reduce la corriente de falla debido a las carareristicas de introducir una resistencia elevada en el circuito y por otro debido al incrementar de la resistencia pasa de un circuito de baja factor de potencia a otro circuito de alto factor de potencia.

Vacio. Este tipo de interruptor se produce al separarse los contactos dentro de un recipiente hermetico en el que se ha hecho el vacio, de tal manera que a medida que se separan los contactos, la corriente se concentra en los puntos mas salientes de la superficie del contacto y cesa cuando se evapora el uktimo puente entre los dos contactos. Las ventajas de los fusibles en vacio es que se pueden montar en lugares muy reducidos como son los tablereros y además no hacen ruido.

## BARRAS COLECTORAS.

Se llaman barras colectoras al conjunto de conductores eléctricos que se utilizan como conexión común de los diferentes circuitos de que consta una subestación:

- 1) Conductores eléctricos
- 2) Aisladores que sirven de elemento aislante eléctrico y de soporte mecánico del conductor.
- 3) Conectores y herrajes, que sirven para unir los diferentes tramos de conductores y para sujetar el conductor aislador.

El diseño de las barras colectoras implica la selección apropiada del conductor en lo referente al material, tipo y forma del mismo, a la selección de los aisladores y sus accesorios, y la selección de las distancias entre apoyos y entre fases. El diseño se hace con base en los esfuerzos estaticos y dinámicos a que estan sometidas las barras, y según las necesidades de conducción de corriente disposiciones fisicas. La selección final de la barra, se hace atendiendo aspectos económicos, materiales existentes en el mercado y normas establecidas.

## **TIPOS DE BARRAS**

Los tipos normalmente usados son:

- 1) Cables
- 2) Tubos
- 3) Soleras

#### **CABLES**

El cable es un conductor formado por un haz de alambres trenzados en forma helicoidal. Es el tipo de barras mas comunmente usado.

## Las principales ventajas del uso de cable son:

- 1) Es el mas económico de los tres tipos
- 2) Se logran tener claros mas grandes

## Sus desventajas son:

- 1) Se tiene mayores pérdidas por efecto corona
- 2) También se tiene pérdidas por efecto superficial.

#### **TUBOS**

Las barras colectoras tubulares se usan principalmente para llevar grandes cantidades de corriente, especialmente de subestaciones de bajo perfil como las instalados en zonas urbunas. El uso de un tubo en subestaciones compactas resulta mas económicos que el uso de otro tipo de barra

## Los principales ventajas del uso de tubo son:

- 1) Reduce las perdidas por efecto corona
- 2) Tiene igual reisitencia a la deformación en todos los planos
- 3) Facilita la unión entre dos tramos de tubo
- 4) Reduce las pérdidas por efecto superficial

## Las desventajas son:

- 1) Alto costo del tubo en comparación con los otros tipos de barras
- 2) Requiere un gran numero de juntas de unión debido a las longitudes relativamente cortas conque se fabriican los tramos de tubos.

## BARRAS DE SOLERA.

La barra mas comunmente usada para llevar grandes cantidades de corriente, es la solera de cobre o de aluminio. Los principales ventajas del uso de la solera son:

- 1) Ser relativamente mas económica que el tubo
- 2) Ser superior electricamante para conducción de corriente directa
- 3) Tiene excelente ventilación

## Las principales desventajas son:

1) Baja resistencia mecánica al pandeo debido a los esfuerzos de cortocircuito

- 2) Mayores perdidas por efecto superficial y de proximidad cuando se conduce corrientes alternas.
- 3) Requerir un número mayor de aisladores soporte.

#### EFECTO CORONA.

El efecto corona es una descarga causada por la ionización del aire que rodea al conductor cuando este se encuentra energizado. Puede oirse como un zumbido, y es visible en la noche como un resplandor violeta. El efecto corona se debe al gradiente de potencial en la superficie de los conductores y es función del diametro del conductor.

Los factores que afecta las pérdidas por efecto corona son: el diámetro del conductor, la rugosidad de la superficie del conductor, la humedad del ambiente y la altura sobre el nivel del mar, a la que estan instalados los conductores. Las pérdidas en cables durante tiempo lluviso llegan a ser 12 veces mayores que el tiempo seco. La altitud de 3000 mts. reduce el nivel de voltaje al cual se inicio el efecto corona en 32%.

Como resultado del efecto corona, el diametro de un conductor no vendre definido por la densidad de corriente, sino por la distancia entre apoyos y por dichos efecto corona.

#### REDES DE TIERRA

Uno de los aspectos principales para la protección contra sobretensiones en las subestaciones es la de disponer de una red de tierra adecuada, a la cual se conectan los neutors de los aparatos, los pararrayos, los cables de guarda, las estructuras metálicas, los tanques de los aparatos y todas aquellas partes metalicas que deben estar a potencial de tierra.

La necesidad de contar con una red de tierra en las subestación es la cumplir con las siguientes funciones:

- 1) Proporcionar un circuito de muy impedancia para la circulación de las corrientes de tierra, ya sea que se deben a una falas de cortocircuito a la operación de un pararrayos.
- 2) Evitar que durante la circulación de estas corriente de tierra ouedean producirse diferencias de potencial entre distintos puntos de la subestación
- 3) Facilitar, mediante sistemas de relevadores, la eliminación de las fallas a tierra en los sistemas eléctricas.
- 4) Dar mayor confibilidad y continuidad al servicio eléctrico.

## DISPOSICIONES BASICAS DE LAS REDES DE TIERRA.

## Para las redes de tierra, se han considerando basicamente tres sistema:

- 1) Sistema radial
- 2) Sistema de anillo
- 3) Sistema de red.

El sistema radial es mas barato pero el menos satisfactorio. Consiste en uno o varios electródos a los cuales se conectan las derivaciones a cada aparato. El sistema de anillo obtiene colocando en forma de anillo un cable de cobre de suficiente calibre alrrededor de la superficie ocupada por el equipo de subestación y conectando las derivaciones acada aparato, mediante un cable delgado (500 MCM o 4/0 AWG). Es un sistema económico y eficiente en el cual se eliminan las grandes distancias de descarga a tierra del sistema radial. Los potenciales peligrosos disminuyen al disminuir la corriente de falla para varios caminos en paralelo.

El sistema de red es el más usado actualmente en nuestro sistema eléctrico y consiste como su nombre lo indica en una falla formada por cable de cobre conectado a través de electrodos de varilla copperweld a partes más profundas para

buscar zonas de menor resistividad. Este sistema es el más eficiente, pero también el más caro de los 03 tipos.

## PLANTAS DE EMERGENCIA

Sus grupos motor-generador que se utilizan en algunas subestaciones, para que en caso de falla se tenga otra posibilidad de tener energía para operar los circuitos. Dichas plantas arrancan y se concetan en forma automática al desaparecer la tensión de corriente alterna.

La conexión se efectúa en las barras principales de corriente alterna, que son alimentadas por los 2 transformadores del servicio de estación dicha conexión se hace por medio de un interruptor operando por una equipo de transferencia automática, que sólo puede cerrar en el caso de que hayan abierto los interruptores de los transformadores mencionados y visceversa.

El equipo de transferencia automática mediente los dispositivos adecuados, transfiere la carga del sistema normal de los transformdores al sistema de la planta de emergencia en un tiempo no mayor de 50 milisegundos, por medio de los relevadores que detectan la falla de tensión.

## MEDIANTE UN FACTOR DE POTENCIA.

Son aparatos que sirven para medir el factor de potencia. Estos suelen tener en su escala 2 sentidos a partir de cos0=1, en que la aguja está en el centro. Hacia la derecha se mide el adelanto de fase y hacia la izquierda el atraso.

#### FACTOR DE POTENCIA.

La inductancia y capacidad afectan a la potencia instantánea, pero no contribuye a la potencia media. Cuando aumenta la corriente en una inductancia, la energía pasa del circuito al campo magnético, de dónde vuelve cuando la corriente disminuye. Analogamente cuando aumenta la tensión en una capacidad, la energía pasa del circuito al campo eléctrico de donde vuelve cuando disminuye la tensión.

La potencia media se utiliza para especificar la capacidad de conducir energía de la corriente y de la tensión alterna.

La corriente requerida por los motores de inducción, lámparas fluorescentes, transformadores, etc., puede ser considerada como constituída por 2 clases de corriente: Corriente magnetisante y la corriente productora de potencia o corriente de trabajo.

La corriente productora de potencia es aquélla corriente que es convertida por el equipo en trabajo útil, tal como hacer girar un torno, efectuar soldaduras o bombear agua. La unidad de medida de la potencia producida es el kilowatt.

La corriente magnetisante es aquélla corriente que se requiere para producir el flujo necesario para la operación de los dispositivos de inducción. Sin corriente magnetisante la energía se puede fluir a través del núcleo del transformador a través del entrehierro de los motores de inducción. La Unidad de medida de esta potencia magnetisante es el kilo var (KVAR).

La potencia total llamada potencia aparente (KVA) será la suma geométrica de ambas potencias (RELACION TRIANGULAR) es decir:

$$KVA = (KW)^{2} + (KVAR)^{2}$$

$$KW = (KVA) - (KVAR)^{2}$$

El factor de potencia se expresa como la razón entre la corriente productora de potencia en un circuito, a la corriente total en el circuito, esto es lo mismo que la razón, entre los KW o potencia real y los KVA o potencia aparente.

## Factor de pot= KW/KVA

## KW= KVA\* FACTOR DE POTENCIA

En base a lo anterior podemos decir que el factor de potencia es el factor por el cual debe ser multiplicada la potencia aparente para obtener la potencia de trabajo. El factor de potencia viene a representar así, según la relación triángular un coseno.

## CORRECION DEL FACTOR DE POTENCIA

El equipo eléctrico que se ha de instalar para alimentar una carga dada, queda determinado por las necesidades de voltamperios de la misma, por lo que resultaran directamente afectado por el factor de potencia de la carga. La carga industrial ordinaria en un sistema de distribución de energía funcionan con un factor de potencia de retardo que en muchos casos es lo suficientemente bajo para que su amunto resulte justificablemente económicamente.

Dicho aumento o corrección del factor de potencia se efectua conectando una bateria de capacitores en paralelo con la carga, determinandose el tamaño de la bateria de forma que el factor de potencia de la combinación en paralelo alcance el valor desado.

Es preciso señalar que la correción de potencia se efectua conectando no evita las necesidades de potencia reactiva de la propia carga. Cuando se corrige el factor de potencia, la mayor parte de la potencia reactiva necesaria es proporcionada por los capacitores en paralelo, en vez de verificarse desde remotos generadores a treves del sistema de distribución. Entonces la osilación de energia, de que la potencia reactiva es la medida cuantitativa, tiene lugar principalmente entre la carga y los capacitores adyacentes, en vez de tenerlo entre la carga y los lejanos generadores.

De este modo, lo osilación no aumenta excesivamente la carga sobre los generadores y el sistema de distribución, ni eleva las pérdidas en el cobre, por lo que esta caracteristica posee un indiscutible valor económico.

#### **TABLEROS**

Es importante fijar la cantidad, tipo y dimensiones de todos los tableros, con objeto de dimensionar el ,edifico principal de tableros o casetas auxiliares, según sea la capacidad de la subestación, y a partir del edificio de tablero trazar en la planta principal, las rutas de trincheras mas convenientes.

Los tableros de una subestación son una serie de dispositivos que tiene por objeto soportar los aparatos de control, medición y protección, el bus mimico, las indicaciones luminosas y las alarmas. Dependiendo de la función que desarrollan y el tamaño de la subestación, se utiliza diferentes tipos de tableros como se indica a continuación:

Los tableros de un solo frente se utilizan en subestaciones pequeñas. siendo los de mayor uso. Los tableros de doble frente o duplex se utilizan en subestaciones medianas, instalandose en el frente principal, los dispositivos de control, medición, señalización, mientras que en la parte superior se montan los diferentes relevadores de la protección.

Los tableros separados para mando y protección se emplean en subestacones muy grandes, en donde debido a la conplejidad de las protecciones, los relevadores no cabrían si se usan los tipos anteriores de tableros. Por último los tableros tipo mosaico se emplean en subestaciones operados a control remoto, en los relevadores se fijan los tableros separados, dentro del edificio principal o en casetas.

Los tableros separado por mando y protección se emplen en subestaciones muy grandes, en donde debido a la complejidad de las protecciones, los relevadores no cabrian si se usan los tipos anteriores de tableros. Por último los tableros tipo mosaico se emplean en subestaciones operadas a control remoto, en que los relevadores se fijan en tableros separados, dentro del edificio principal o en casestas.

## Dependiendo del tablero y de la subestación, los tableros se diseñan para operar los siguientes circuitos:

- 1) Lineas y cables de alta tensión
- 2) Bancos de transformadores
- 3) Barras colectoras
- 4) Baja frecuencia
- 5) Alimentadores de distribución
- 6) Bancos capacitores
- 7) Servicio de estación auxiliar.

## PROTECCIONES PRINCIPALES

En un subestación, los principales elementos que se necesitan ser protegidos son los siguientes:

- 1) Líneas o cables de alimentación
- 2) Banco de transformadores de potencia
- 3) Barras colectoras o buses
- 4) Respaldo local contra falla de interruptores
- 5) Alimentadores
- 6) Banco de capacitores
- 7) Banco de tierra.

Las lineas de transmisión que rematan en una subestación se pueden priteger, dependiendo de sus características, mediante cualquiera de las siguientes protecciones:

- 1) Sobrecorriente
- 2) Distancia
- 3) Hilopiloto
- 4) Onda portadora.

## **SOBRECORRIENTE**

Es la mas sencilla y por lo tanto, barata se utiliza en instalaciones con diagramas unifilares sencillos, se emplean relevadores de fase y uno de tierra. Se acostumbra usar las lineas de distribución y en suministro a instalaciones industriales. Se usa con protección de distancia para falla a tierra, y como respaldo de la protección de hilopiloto.

Distancia. Se usa como protección primaria en trasmición. Los relevadores son preferibles a los de sobrecorriente porque no se les efectuan los cambios en la magnitud de la corriente.

Hilopiloto. Es una protección de alta velocidad para protección de lineas. Se usa en lineas cortas de menos de 20 Km, también en la protección de cables de potencia.

Onda portadora. Es la protección mas confiable para lineas de alta tensión. Se puede instalar a partir de 34KV.

## BANCOS DE TRANSFORMADORES.

Los transformadores de potencia se pueden protejer por cualquiera de las protecciones siguientes:

- 1) Diferencial
- 2) Sobrecorriente
- 3) Trafoscopio (gas)
- 4) Tanque de tierra.

Diferencial. Se utiliza en los bancos como protección primaria, con una protección de respaldo que puede ser de sobrecorriente de dos fases. Debemos tener en consideración que la protección primaria debe operar con la mayor rapidez posible y en primer lugar y la de respaldo se energiza y arranca al miasmo tiempo que la primaria, y como es mas lenta, solo opera en caso de que la primaria no respondiera.

Sobrecorriente. Se utiliza como protección de respaldo para fallas externas, los relevadores son del tipo de corriente instantaneo y de tiempo inverso.

Trafoscopio. Se utiliza en algunos paises como protección primaria, con una protección de respaldo de tanque a tierra.

**Tanque a tierra.** Se utilizan como protección de respaldo de bancos de transformadores de hasta 300 MVA.

## CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO.

La corriente de cortocircuito al circular por los devanados de cualquier transformador, produce un aumento brusco de temeperatura, que degrada los aislamientos y disminuye la vida útil de estos, tal manera que una sobretensión posterior, aunque sea pequeña, puede ser el origen de una falla sería en el enbobinado e incluso de su destrucción.

Como ambos corriente aumentan a medidas que crece el sistema eléctrico, conveniente diseñar las instalaciones tomando en cuenta que los valores de corriente que se alcanza en la etapa final de desarrollo de la subestación.

Para reducir las las correientres de cortocircuitos se acostumbra conectar bobinas en serie en las tres fases para reducir el cortocircuito trifásico, o bien instalar una solo en el neutro de los transformadores de potencia para reducir el cortocircuito monofasico a tierra. Los valores de la reactancia de estas de estas bobinas varian según el sistema de que se trate. Para una bobina en el neutro de un transformador trifasico, un valor de 0.4 ohm puede ser adecuado para ,reducir la corriente de cortocircuito, de tal manera que por un lado se pueda disminuir el costo de los interrupores y por el otro lado, no se reduzca tanto el valor de dicha corriente como para que efectue la sensiblidad de las protecciones correspondientes.

## CORRIENTE MAXIMAS DE CORTOCIRCUITO A TIERRA

Para determinar el valor correcto de la corriente de falla a tierra, utilizada en el calculo del sistema de tierra, se necesita:

- Determinar el tipo de falla posible a tierra que produzca el máximo flujo de corriente entre la malla del sistema de tierra y la tierra adyacente, por lo tanto su mayor elevación de potencia y los mayores gradientes locales en el area de la subestación.
- 2) Determinar por computo o por analizadores, el máximo valor efectivo de la corriente simetrica de falla a tierra I entre la malla de tierra y la tierra circundante en el instante de iniciarse la falla.

### TIPOS DE FALLAS A TIERRAS.

Son de dos tipos principalmente: falla monofásico a tierra y falla polifásica a tierra.

### PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO.

Durante el proceso de instalación del equipo de una subestación y sobre todo al final, que es cuando se procede a la puesta en servicio de la instalación, es necesario efectuar una serie de pruebas para determinar el estado final de los aislamientos, los circuitos de control, la protección, señalización, alarmas y finalmente el funcionamiento del conjunto de la subestación.

Asu vez el conjunto de datos obtenidos de las pruebas sirven de antecedentes para que a lo largo de la vida de la instalación, el personal de mantenimiento tenga una base para determinar el grado de deterioro que va sufriendo los diferentes equipos, asi como tener un punto de referencia para comparar las nuevas lecturas, obtenidos en los equipos después de una reparación.

### TIPOS DE PRUEBAS.

Las pruebas se pueden icluir entres grupos iniciales mas dos pruebas finales:

- 1) Pruebas al equipo de alta tensión
- 2) Pruebas al equipo de protección, medición y control

3) Pruebas al equipo, con tensión nominal de operación
4) Faseo de la subestación
5) Toma de carga de la subestación.
Acontinuación se indica cado uno de los equipos que se consideran en las pruebas de campo:
1) Transformadores
2) Interruptores
3) Cuchillas
4) Pararrayos
5) Fusibles
6) Aisladores
Una vez instalado cado uno de los equipos, la secuencia de la prueba de campo se puede desarrollar en el siguiente orden, aunque no todoas las pruebas que se indican a continuación se efectuan a cada uno de los equipos antes mencionados:
1) Resistencia de aislamiento
2) Factor de potencia de los aislamientos
3) Rigidez dielectrica del aceite
4) Relación de trensformación
5) Resistencia de contacto

- 6) Tiempo de apertura y de cierre de los contactos de los interruptores
- 7) Continiudad eléctrico de los circuitos
- 8) Polaridad
- 9) Tensiones mínimas de operación.

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

Esta prueba permite determinar el estado que guarda los aislamientos eléctricos de un aparato, de tal manera que se pueda soportar conforme a las normas, las tensiones nominales de prueba.

Dicha resistencia viene dada por el valor en megohmos que presenta un asilamiento, al aplicarle una fuente de tensión de corriente directa, durante un tiempo determinado, que produce una corriente de fuga en el aislamiento. Para efectuar la prueba se utiliza un aparato llamado megger.

El megger es un generador de corriente directa con una escala de lectura, graduada en megohoms, que mide los miliampers, que circulan por el asilamiento, al aplicarsele tensión de corriente directa del generador del propio aparato, el genmerador se puede mover a mano o en forma motorizada siendo este último, el tipo mas utilizado, debido a que la aplicación de tensión durante la prueba es mas uniforme que el tipo manual.

### FACTOR DE POTENCIA DE LOS AISLAMIENTOS.

Esta prueba proporciona una indicación de la calidad de un aislamiento sobre todo en el referente a la detención de la humedad y otros contaminantes, como los que se mide es una relación de perdidas, el factor de potencia es independiente de la cantidad de aislamiento bajo prueba. Experimentalmente esta prueba es nas confiable que la resistencia de aislamiento.

### RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE.

Esta prueba es una medición de la habilidad que tiene un aceite aislante para soportar una diferencia de campo eléctrico sin que se produzca un arco entre los electródos del campo.

### El aceite aislante desarrolla varias functiones:

- 1) Dieléctricas
- 2) Eliminación del calor generado por pérdidas, en un aparato
- 3) Extinsión del arco durante el proceso de apertura de un interruptor.

### La rigidez dieléctrica se produce es presencia de los siguientes factores:

- 1) Aumento de distancias entre partes vivas
- 2) Contenido de humedad
- 3) Contenido de gases
- 4) Temperatura
- 5) Velocidad de incremento de la tensión.

### RELACION DE TRANSFORMACION.

Esta prueba sirve para comprobar que el número de espiras devanadas en la bobina de un transformador, coinciden con las calculadas en el diseño, de tal manera que las tensiones medidas coincidas con los datos de la placa del aparato.

Para esta prueba se utiliza un aparato que suele conocer con las iniciales de la palabras inglesas o sea TTR (Transformer Turn Ration) o bien probador de la relación de espiras que se utilizan para obtener la relación de trensformación sin carga.

### POLARIDAD.

Esta prueba se efectua en cualquier tipo de trensformador. Es necesario efectuar en los transformadores que han sufrido alguna reparación en las bobinas y que a la hora de conectar estas bobinas, se puede haber cometido algun error en la colocación de las terminales.

### FASEO.

Es el procedimeinto mediante el cual se comprueba que las fases del sistema de alta tensión que alimenta a una subestación por el lado de baja tensión, ya que si esto no ocurre al conectar la subestación se prodeeria un cortocircuito por existir una diferencia de tensión entre los dos extremos abiertos de una misma fase.

### El faseo se desarrolla en dos partes:

- 1) Faseo interno de l subestación
- 2) Faseo externo, o de la subestación contra el sistema

### TOMA DE CARGA.

Una vez hechas las pruebas al equipo, faseada la subestación y probada con tensión nominal, el siguiente y ultimo paso es que la subestación tome la carga nominal, para lo cual se polarizan los relevadores que lo necesiten y se calibran las protecciones y los equipos de medición para que funcionen correctamente con la carga de casa circuito de la subestación.

### Ejemplo de cálculo de los componentes de una subestación

Determinar la potencia del transformador, los dispositivos de protección para una subestación ubicada en una empresa dedicada a la fabricación de estructuras métalicas, la cuál tiene las siguientes cargas:

1) Motores de ¾ HP, Trifásico de 220v.

- 2) Motores de 10 HP, trifásico de 220v.
- 3) Máquinas de soldar de 5 KVA, Trifasico de 220v.
- 4) Tablero de alumbrado de 10 KW, Trifásico de 220v.
- 5) Tablero de alumbrado de 35 KW, Trifásico de 220v.
- 6) Aires acondicionados de 3 TON. Trifásico de 220v.

Los motores se consideran con una eficiencia del 90%; se utiliza conductor con máxima temperatura de 75°C; se estima una temperatura ambiente de 35°C. Uno de los motores de 10 HP se encuentra a 50 m del lugar de la alimentación, verificar el calibre del conductor por caída de tensión.

### **SOLUCION:**

1) Motores de 3/4HP, Trifásico de 220v.

### CALCULO DEL CONDUCTOR A UTILIZAR:

$$I_N = \underline{0.746 \text{ H}}$$
  $I_N = \underline{0.746 (3/4)}$   
v3VFpEf  $v3(0.22)(0.85)(0.90)$ 

 $I_N = 1.92$  amps.

IP/CABLE = 
$$1.25\%$$
 IN IP/CABLE =  $1.25(1.92 \text{amps})$  IP/CABLE =  $1.73 \text{amps}$ .

$$I_{P/CABLE} = I_{P/CABLE}$$
  $I_{P/CABLE} = (2.40 \text{amps})$   $I_{P/CABLE} = (0.88)(1.00)$ 

 $I_{P/CABLE} = 2.73 \text{ amps}$ CORREGIDA

\* Se obtiene un conductor calibre numero 12, en tuberia de 1/2 de diámetro, aunque la corriente debido a que es el mínimo calibre a utilizar.

### CALCULO DE LA PROTECCION:

IP/PROTEC. =  $200\%I_N$ 

IP/PROTEC. = 2(1.92 amps) IP/PROTEC. = 3.84 amps

\*Se utiliza un interruptor termomagnetico tipo FA de capacidad interruptiva normal, 100 amps, en marco, tensión máxima 600 v, 250 Vcd.

Tipo : 
$$3 \times 15A$$
 FA 100

 $I_{\text{ЕLЕМЕNTO}} = 1.15\% (1.92 amps)$   $I_{\text{ЕLЕМЕNTO}} = 2.21 amp.$  $I_{\text{ELEMENTO}} = 115\%I_{\text{N}}$ 

b).- 2 Motores de 10 HP, Trifásicos de 220v.

### CALCULO DEL CONDUCTOR A UTILIZAR:

$$I_N = \underbrace{0.746 \text{ HP}}_{\text{V3 VFpEf}}$$
  $I_N = \underbrace{0.746(10)}_{\text{V3}(0.22)(0.85)(0.90)}$   $I_N = 25.59 \text{ amps.}$ 

$$I_{P/CABLE} = 125\%I_{N}$$

$$I_{P/CABLE} = 1.25(25.59amp)$$

$$I_{P/CABLE} = 31.99amp.$$

$$I_{P/CABLE} = I_{P/CABLE}$$

$$I_{P/CABLE} = (31.99 amps)$$

IP/CABLE = 
$$36.35$$
amps.

CORREGIDA 
$$(0.88)(1.00)$$

CORREGIDA

\*Se obtiene un conductor calibre numero 8, en tuberia de ¾ de diámetro como mínimo.

### CALCULO DE LA PROTECCION:

IP/PROTEC.  $= 165\%I_N$ 

IP/PROTEC. = 1.65(25.59 amps)

IP/PROTEC. = 42.22amp

\* Se utiliza un interruptor termomagnético tipo FA capacidad interruptiva normal, 100 apms, en marco, tensión máxima 600v, 250Vcd.

Tipo : 3 x 50A FA

$$I_{\text{ЕLЕМЕНТО}} = 115\%I_{\text{N}}$$
  $I_{\text{ЕLЕМЕНТО}} = 1.15(25.59 \text{amps})$ 

IELEMENTO = 29.43amp.

\*Verificación del calibre del conductor por caída de tensión para el motor que se encuentra a 50m del punto de alimentación.

$$V = \frac{\text{Fc x Ip/cable x Long}}{1000}$$

$$V = (2.55)(31.99)(50 \text{mts})$$
1000

$$V = 4.08 \text{ volts.}$$

$$%V = V v3 x 100$$

$$%V = (4.08) v3 \times 100$$

$$%V = 3.53\%$$

Vo (220)

NO CUMPLE.

Por lo tanto se calcula para un calibre mas grueso: (calibre # 6)

$$V = Fc \times I_{P/CABLE} \times Long(mts)$$
  $V = (1.60)(31.99)(50mts)$   $V = 2.56 V_{.}$ 

Por lo tanto se calcula para un calibre mas grueso: (Calibre # 6)

$$V = Fc \times I_{P/CABLE} \times Long_{(mts)}$$
  $V = (1.60)(31.99)(50m)$   $V = 2.56 Volt$ 

$$%V = Vv3$$
 x 100  $&V = (2.56)v3$  x 100  $&V = 2.51\%$  SI SE CUMPLE.

Dando como resultado que para este motor se utilizara conductor calibre # 6

c).- 4 Maquinas de soldar de 5 KVA, Trifásico de 220v.

### CALCULO DEL CONDUCTOR A UTILIZAR:

$$I_N = KVA$$
  $I_N = 5KVA$   $I_N = 13.12 amps.$   
v3 V v3(0.22)

$$I_{P/CABLE} = 125\%$$
  $I_{P/CABLE} = 1.25(13.12 amp)$   $I_{P/CABLE} = 16.40 amps$ .

$$I_{P/CABLE} = IP/CABLE$$
  $I_{P/CABLE} = 816.40$ amp  $I_{P/CABLE} = 18.64$ amps.

CORREGIDA 
$$(FT)(FA)$$

$$(0.88)(1.00)$$
 CORREGIDA

\*Se obtiene un conductor calibre # 12, en tuberia de 1/2" de diámetro, como mínimo.

### CALCULO DE LA PROTECCION:

\*Se utiliza un interruptor termomagnético tipo FA de capacidad interruptiva normal 100 amps en marco, tensión máxima 600v, 250Vcd.

### d).- 1 Tablero de alumbrado de 10 KW, Trifásico de 220 v.

### CALCULO DEL CONDUCTOR A UTILIZAR:

$$I_N = KW$$
  $I_N = (10KW)$   $I_N = 28.53 \text{ amps.}$   $V_3VFp$   $V_3(0.22)(0.92)$ 

$$I_{P/CABLE} = 125\%I_{N}$$
  $I_{P/CABLE} = 1.25(28.53Aamp)$   $I_{P/CABLE} = 3.66 amps.$ 

$$I_{P/CABLE} = I_{P/CABLE}$$
  $I_{P/CABLE} = (35.35 amps)$   $I_{P/CABLE} = 40.52$  amps.  $I_{P/CABLE} = 40.52$  amps.  $I_{P/CABLE} = 40.52$  amps.  $I_{P/CABLE} = 40.52$  amps.

\*Se obtiene un conductor calibre # 8, en tuberia de 3/4" de diámetro como mínimo.

### CALCULO DE LA PROTECCION:

IP/PROTEC. = 125%In IP/PROTEC. = 1.25(28.53amps) IP/PROTEC. = 35.66 amps.

\*Se utiliza un interruptor termomagnético tipo FA de capacidad interruptiva normal, 100 apms en marco, tensíon máxima 600v, 250Vcd.

Tipo: 
$$3 \times 40 \text{A FA}$$
  
100

e).- Tablero de alumbrado de 35 KW, Trifásico de 220v. CALCULO DEL CONDUCTOR A UTILIZAR:

$$I_N = KW$$
  $I_N = (35KW)$   $I_N = 99.84$  amps.  $v3VFp$   $v3(0.22)(0.92)$ 

$$I_{P/CABLE} = 125\%IN$$
  $I_{P/CABLE} = 1.25(99.84 \text{ amp})$   $I_{P/CABLE} = 124.80 \text{ amps}.$ 

$$I_{P/CABLE} = IP/CABLE$$
  $I_{P/CABLE} = (124.80 amp)$   $I_{P/CABLE} = 141.82 amps.$  corregida (FT)(FA) corregida (O.88)(1.00)

<sup>\*</sup>Se obtiene un conductor calibre # 10, en tuberia de 2" de diámetro como mínimo.

### CALCULO DE LA PROTECCION:

IP/PROTEC. = 125%In IP/PROTEC. = 1.25(99.84amp) IP/PROTEC. = 124.80 amps.

\*Se utiliza un interruptor termomagnético tipo FA de capacidad interruptiva normal, 225 amps en marco, tensíon máxima 600v, 250Vcd.

Tipo: 3 x 125A FA

22

Tipo: <u>3 x 30A</u> FA

100

### f).- 2 Aires acondicionados de 3 TON.

### **CALCULO DEL CONDUCTOR:**

1 TON = 1900 Watts.

$$I_N = KW$$
  $I_N = (1.9)(3Ton)$   $I_N = 17.60 \text{ amps.}$   $v3VFp$   $v3(0.22)(0.85)$ 

 $I_{P/CABLE} = 125\%I_{N}$   $I_{P/CABLE} = 1.25(17.60amp)$   $I_{P/CABLE} = 22.00 amps.$ 

$$I_{P/CABLE} = I_{P/CABLE}$$
  $I_{P/CABLE} = 22.00 amp$   $I_{P/CABLE} = 25.00 amps$ .  $I_{P/CABLE} = 25.00 amps$ .  $I_{P/CABLE} = 25.00 amps$ .

Se obtiene un conductor calibre # 10, en tubería de ¾" de diámetro como mínimo.

### **CALCULO DE LA PROTECCION:**

IP/PROTEC. = 150%In IP/PROTEC. = 1.50(17.60 amp) IP/PROTEC. = 26.40 amps.

\*Se utiliza un interruptor termomagnético tipo FA de capacidad interruptiva normal, 100 amps en marco, tensíon máxima 600v, 250Vcd.

o "		0, 47,8462		•				C1AG.		10 20		Fac Fac Fac Fa	ctor de Uti	ersidad	Caiga Code  Suma de la  Sromedio de Ca  Carga Máxima e  Demand	necta a (wich s Demandas interna de la urga en un P	Periodo	ie >	
C	rs. chch.	A4 125.T.	16.2.1							20	1	U3 =92	Fac	tores de	Domanda A	proximada	mente Usuales		
												10 101	Come	rcial		T	Industrial		
(	13565								}	10.	1		Comercio		F. D.	1	Industria	F.	
٠ ۽	5:10105	:	42.55	:				i	33.17	20			brado Públ	ico	1.00		deno (Fre. del	0.7	
2	2:5:0:05	25 05.00	H2		•			:		20	7 6	Sode	- H		0.70 0.50 0.85	Carne	nierias (ialleres Cel (Emoscodoras) o (Productus del	0.8	
C	יאביניבב.	5						:		50	3.27	Cone Excus Garan	125		0.30 0.70 0.60	Ceme	nto (Fca. de) ros (Fca. de)	C. S.	
c	i.t.PACIT	CONTERCA	4125							·s	2 (4	Hosp			0.40 0.50 0.40	Galle Histo	ins (I ca, de) (Fich, de)	0.75	-
.4	105.2.1.4.	£5								20	100	lpless Line Wolt	odoslamiliares_	77 1	0.60 0.80 0.75	Imuri 10dsL	IFCA. del	0.5	
.4	.e. 4. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	55 184164 60 51 ALOG 501 11 S T 1 S T 1	. 4.5.	CO11.7.1					2 12 ]	20	5,511 1 75 5 317	Olicii Resta Teati Tient	ntaula_		0.65 0.65 0.60 0.65	Marie Marie Marie	oleria (talleres del	7-0-3	
	G:10:45					Ĕ.		:	1	5						Pan (	nico (Taller)  Am (T ca. del  Fer, incolnica del  (F ca. del	0000	555
P	eluquer.	119 1, 21:	D.\"5	25 355	152.4			.	0.152	30	2 176		01111	32	100 Zek	Our	ras (frea, de)	£ . 5	
.7	257.40.84.	v755 .							Q 157 Q 17	10	3.00	5 194				Test	erias (Petroleo) eres (Feu, del les (Feu, tetas) ens (lega, del	0.6	*
T.	5.V045									30	2 (6.6	10		1		Zapa	tin (Fra, rie)		5
						i		. !		1.			_	T			. 20 1		
Interrupter.	Upare, and Institute Time	Velia.e . mesime C.A. e C.D.	No. · de Palos	Renge en	V 120	Basada I			A .	. e. UL.	1 250	free takes	Si	NO	le co	onoc	uanda. emos v	اصدرد	>
00	00400 00400 00400	120/740C.A. 240C.A. 240C.A. 240C.A.	1-2 3 2-3	15-30-70 13-50 70-100 15-100	10000	5000 5000 5000	$\equiv$			3000		1. h	de	spe.	nde	del	clien vicio.	to é	1.
A1L -A1C A1S A1B	HAIBAL	240C.D. 250C.D. 240C.A. 125C.D.	1 2-3	15-100 15-100 15-100	10000	-10000 -10000 10000	=		冒	3000	3000	2.	+1	Po	d.e_	SCY	UNCIO.		

24 21... 26... 15-100 10000 14000 14000 ML-CB1 15:100 15-100 45000 75000 10000 22000 35000 125-225 -45 000 25000 22200 10000 35000 225-400 42000 25000 42000 275-100 500-1000 30000 22:200 14000 14000 500-1000 35000 25000 47:000 45000 - 85000

A Ind. . Individual.

TANANO MINIMO DE INTERRUPTOR RECOMENDADO EN SECUNDARIO DE TRANSFORMADORES

. Transference			Correme similare	. Intervene formed	
y per come	Lacundary (Yells)	Corriente secundorio- misimo (Amps.)	total de carta circuita (PMS Amperi (Cambinada)	laramagnatica	Interrupter electromagnetics
	- 400	112	11000 10000 1100	TIPO-PA II.	HARCO 223 A 3
130	740		1		. MAICO 235 C.
225	244	100 THE 277 THE	15100	- 177	NACO 22EA
100	- Tail 140		19900 18600 9400	TIPO-FA	- MARCO 223A
500		1203	29400 14200	TIPO-LA TIPO-LA TIPO-KA TIPO-KA	MACO 1714.
	200 1	1041 107 107 721	39400 378.00 19700 13100		MARCO SOCA.
	704	7776 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10100 10100 21000		HARCO 1400A.

Notas: Table basade en sisteme primerio de 500000 K.V. A de circulto corta.

A corquito de 75 m de tendratido 1	AWG!CL	10: 10	7: -	Fp= 100		1= 80°	1c : 9	Ipr 100			
77 - conductor de copre, contre	ZWG-ICI			70- 100				10. 100			(7.)
SXX YOM, et quat transporta una		Liain-jen	Me Ne	LA MICC		N 2,150 I	NC	verdira i	אב		<u> </u>
corrente de 405 amberes a una		1									7.2-
10 C El capie se encuentra	55	23 13	33 17	41.30		21.73	34 73 [	43.35 !	43.30		
initalace centra de una luberio no	14	20 ::	20 55	39 CC	::00	3. f.	2: 5	7730 :	2.30		
חשב שהכם מחים ע בשוכושה	16	13 12	13:4	16.30	10 30	:: 78	13 75	17 10 '	17:0		
כוובטולם לחלבוכב מעפ כניפים מ עחם	1.2	1 5 3 -	6 31	10 35	:0.30	: "	£. 1	10 75	10.75		
un factor de potencia iguai a la	17	5 25	5 25	647	047	5 50	552	077 1	677	1	~: <u>`</u>
טייספס	15.	3 3.7	3 22	400	364	3 25	3: 1	۵?: ١	٠:: ١		. "
/ a time as the time as a series :	, ,	7 12	2 17	755	2.55	7: 77	77.	70	21.0	).	
de techon unitario solo copies de		1 . 25	1 25	10.	100	. ::	: 2: 1	145 1	1 25		
capie se liene que.	2	0574	0 5 7 2	101	101	C = 12	00:31	1001	1027		
i i		0574	0570	0:37	0 337	7 856	!	0007	- 200 C		
1.= 0.094	~^	2100	2321	0.22	5 451	\$ ====	C : :	03191	0430		
1:	2/2	0 222	03.5	0236	0317	2 323	0:::1		0 233		
For 10 due	3/0	0 245	02:0		2 253	C 27E	0 275	C 274	0.265	SISTEMA	MULTIPLIQ
e = 0.054 , 405 + 75		1			2 707	1 2 233	07.51	0725			POE
e - 285 rowyols	<u>=:</u> ç	0.755		1.07.5						MONOFASICO	2
e = 2 % volls at neutro	250	0771	0 153	0176	0 171	C 70E	c ::::	0 183	0 179		
e = 475 voils entre lases	300	0:16	0:20	0:51	2 144	2 134	0175	2158	0.185	DOS FASGS	1
El porciento de caida de tensión al F	250	0 162	0 154	0 131	0 124	C 167	0157	0.137	0130	TEGS HILOS	
Lino teta	533	0:51	0:22	0 115	2 110	C 156	0 124	0 121	0115	TELEBSICO	137
,	500	0145	0:25	0005	2000	C :38	0 125	0.000	€.005		
2 = 2 = 2 × 100	600	0:24	0 * : 4	0.05:	0075	0 125	0 :.:	0.284	0.000	1. 1. 185	
	750	C:4	0 :53	8:00	0 0%	2 116	. 0 :05	0570	C 7.00		
	1000	3::5	·0C:3	2054	2052	5 .5.	00::	0050			
% A = 1.12%		1			1 617	1					

FACIORES DE CAIDA DE TENSION UNITARIA MILIVOLIS/AMPER-METRO

Colibre	МОМО	FASICO	BIFAS	SICO	TRIFA	SICO	
AWG .	CON	IDUIT.	CON	DUIT.	COMBUIL.		
MCM	Melálico	No Melálico	Metático	tio Melaiica	Melálico	Ho Melálico	
1.1	2154	21 54	10 77	10 77	18 85	10 65	
12	13 56	13.56	6 78	678	11.73	11.74.	
10	8 52	8 5 2	4.26	4.26	7.38	7.39	
8	5.36	5.36	2 68	2.58	4 63	1.5 %	
6	3.37	3.37	٠ ۵۶	1 49	2 9 2	2.92	
4 2	2.12	2.12	1 06	1 03	1 84	1.3.1	
2	1 35	1.33	0.68	0 67	1.18	1.16	
1/0	ბ8.0	0.84	0.43	0.42	0.74	0.73	
2/0	0 68	0.67	0.34	0.34	0.59	0.59	
· 3/0	0.55	0.53	G.28	0.27	0 48	0.47	
4/0	0.44	0.42	0 22	0.21	0.38	0.35	
250	0.38	0.35	0.19	0.48	0 33	0.31	
300	0.32	0.30	0.16	0.15	0.28	0.25	
350	0.27	0.25	0.14	0.13	0.24	0.23	
400	0.24	0.22	0 12	0.11	021	0.19	
500	0.20	0.18	0.10	0 09	0.17	0.16	
600	0.17	0.15	96.0	0.08	0.16	0.44	
750	0.14	0.12	0 07	0 06	012	'G.10	
1000	0.12	0.0?	0.06	0.05	0.10	0.0?	

TABLA 6

### FACTORES DE CORRECCION POR TEMPERATURA (SEGUN NIIE-84)

TEMPERATURA		FACTOR					
AMBIENTE	Temperalura de operación del conductor						
°C	. თი	75°C	90°C				
30	1.00	100	1.00				
31 - 35	0.91	0.94	0.95				
36 - 40	0.82	0.88	0.91				
41 - 45	0.71	0.82	0.87				
16 - 50	0.58	0.75	0.82				
51 - 55	0.41	0 67	0.76				
56 - 60		0.58	0.71				
61 - 70		0.35	0.58				

TABLA 7

### FACTORES DE CORRECCION POR AGRUPAMIENTO PARA CABLES EN TUBERIA CONDUIT (SEGLIENTIE ET)

Número de Conductores	Factor
1 0 3	1.00
4 0 6	0.80
7 0 24	0.70
25 a 42	0.60
43 y más	0.50

Número de Cables	N	Número de Cables Horizontalmente.									
Verticalmente	1	2	3	4	5	6					
. 1	1.00	0.93	0.87	0.84	0.83	0.82					
. 2	0.89	0.83	0.79	0.76	0.75	0.74					
. 3	0.80	0.76	0.72	0.70	0.75	0.74					
4	0.77	0.72	86.0	0.67	0.66	0.65					
5	0.75	0.70	0.66	0.65	0.64	0.63					
6	0.74	0.69	0.64	0.03	0.52	0.61					

Verticates DOOO


Ej. 4 honzontal y 2 verscal

Factor = 0.75

### FACTORES DE CORRECCION DE CAPACIDADES DE CONDUCICION DE CORRIENTE PARA CABLES ENROLLADOS EN CARRETES

Número de copos en el corete	od backsedma ał spaladnim			
1	0.85			
2	0.65			
3	0.45			
4	0.15			

i) Ciando 1/4 d < e y h < d



::::0	las	0	trébo	es	
1¢n	1:	2	3	6	ę
O.C	1.00	3.93	0.67	0.54	0.50
= -	0.89	0.83	0.79	3.75	Q.75
:	0.50	3.76	0,72	0.70	2.€
	0.74	2:0	364	0.53	2:2

n el Coso de que las costes evén institutanas di que libre y erquestas dias ravas satales, las factales antevales, decidan multidi dans por 19.

	-		RECCION POR TE			TABLA	}			
lemseralua ampiente		Temperatura mount a cermana en en august ental, 22								
	1 20)	1 75	! 65	35	110	125	-			
31 - 20	0.32	63.0	3.99	0.51	0.94	0.95				
41 - 45	0.71	0.62	0 85	0.87	0.90	0.92				
-5.50	0.58	0.75	080	0 1.2	0.67	0.69				
51 - 55	0.41	25 0	0.74	2.76	0.53	05.0				
5.6 - 5.7	_	0.53	0.57	0.71	0.79	0.53				
51 - IS	-	0.35	0.52	0.53	0.71	0.76				
71 - 50	-		0.50	0.41	0.61	50.0				
£1 - 17	_	-	_		0.50	0.51				
4: -::2		-	3 4 240	235-1	369 1_3	0.51				
101 - 125		-				30 -				
121 - 140		_	/20	2732	일당의 원.					

<sup>\*</sup> Para emperendades a temperatura empleate de 30 °C

### Factores de corrección por variación en la temperatura ambiente

Cables directamente enterrados o en auctos suaterraneos

Máxima tem seratura	terreno (°C)							
del conductor (°C)	15	20	25	30	25			
63	; 13	.37	. 50	0.73	C 5.5			
75	1.1C	105	:00	095	968			
±C	100	.5:	• 00	569	0 \$-			
÷0	107	103	.00	097	0 72			

### Cables instalados at aire

len	del pericipia vaxima	5			Ì.		cċ				3		-9
c	('C)	-	15	-	20	-	25	-		3	-	16	
<u> </u>	( )		-		2.5	_	-			_	_	_	_
	¢0	:	£C	-	4:	:	22	:	22	1.	: 3	•	X
	75	1	3:	•	25	:	::	•	13	1.0	57	•	20
	50	1	27	•	22	:	• •	•	:2	1 (	) t	•	20
	90	:	23	•	15	•	• :	•	:0	1.5	25		00

### FACTORES DE CORRECCION POR AGRUPAMIENTO PARA CABLES 'EN TUBERIA CONDUIT

Número de Conductores	fac:or
103	1 00
404	0.30
7 0:4	0.70
25 0 42 .	0 60
43 y más	0.50

Note estas factores se delican en el casa del ser tados conductores para asumarada a fuer consuctores neutra que transpontantanisatola camen e appetedular que citas conductores per transpontantanisatola camen e appetedular que citas conductores de taman en cuenta cara ras tactores de collect acti par applicamiento (Segun 1918 à 1), ().

TABLA No. 5

### ANTILLAMA" 60 (TW) Y VINANEL ANTILLAMA" 90

	<b>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>	I) 08 ANN.	w) (00;€) ¢	00V		VII1		009 ⊃.0	A 90 (HW) V)	
VMC CVTIME	I AMi	PERES	DIAMETRO			LAMI	ינבנג		DIAMETRO	
O MCM	COHCUII	AIRE LIBRE	SXIERIOP JAMIMON mm	PESO Kg/Krn	(1-3 C		(CHA		TVNINGN TVNINGN TVNINGN	, PESO Kg/Km
1000-1000-2-	COHMCI	1 COMPUCION	(3)	(2)	75°C	80.C	75°C	೧೧೯	(1)	(3)
20	3	3	2.1	9	_	20	_	23	2.3	·10
18	5	5	2.3	12	_	21	<del>-</del> '	25	2.6	13
. 16	8	8	2.6	17		22		27	2.9	19
14	15	20	3.2	27	15	25	20	30	3.5	29
12	20	25	3.6	40	20	30	25	40	4.0~	- 43
10	30	40	4.2	00	30	40	40	55	4.6	63
8	40	55	5.6	9.9	45	50	65	70	6.1	104
6	55	80	7.1	159	65	70	95	100	7.8	168
4	70	105	9.1	252	85	90	125	:35	9.0	251
2	95	140	10.6	380	115	120	170	1.80	10.5	378
. 1/0	125	195	13.6	606	150	155	230	245	13.6	603
2/0	145	225	14.8	747	175	185	265	235	14.8	743
3/0	.165	260	16.1	922	-200	210	310	330	15.1	919
4/0	195	300	17.6	1143	230	235	330	3 3 5	17.5	1139
250			l		255	270	405	425	19.5	1356
300		}			285	300	445	450	20.9	1603
350				C.	310	325	505	530	22.2	1853
400					335	360	545	575	23.4	2101
500	3				380	405	620	<b>ర.</b> 50	25.5	2593
000	e:	9			420	455	690	740	23.3	3119
750					475	500	785	£45	31.0	3852
1000		85 GE		6	545	585	935	1000	34.9	5068

# INTERRUPTONES TERMOMAGNETICOS

PA

## TABLA N. 4

### SELECCIO!4

CAPACIDAD INTERRUPTIVA

Politos   Nominal   Tensiún Corrlente Alterna 60 117	Prefigo		Corriente	Capacidad Interna	Capacidad Interruptiva Nominal Amperes RMC Simetricos	es RMC Simetricos
2 60x1 20u0 65,000 1 50,000 7x1,15 50,000 7x	No. de	No. de	Nominal	Icns	ion Corrlente Alterna	60 11,
2 60x1 20tth 65,000 1.: 56,000 7x1, 125,000 7x1, 125,000 7x1, 125,000 7x1, 125,000 85,	Cattlogo		Amperes	240 V	, 480 V	A 009
3 6.00.2000 6.5,000 51,15.50,000 35,000 3 6.00.2000 125,000 85,000 3	PAF	2	600 2000	000'59	000'05	42,000
2 (1th) 2000 125,000 : 85,000 · ·	CALL ME	3	600.2000	000'59	54.17 50,000	42,000
3 600.2000 125,000 85,000	1110	1	6tx).2000	125,000	: 85,000	000'89
		3	G00-2000	125,000	85,000	000'59 *

HARTED POW LUCT 415, TENSIEN WASHUA AMI VE AFFE LAFALINAD HILL RAHETIVÀ HORMAL PA

Corriente	Garma de	Garna de Disparo	20 1511014	Das Palos	A settletterness	Tres Polos
Normal	Magnetice	fagnético Amperes	2010	Laboratory of the secondary	1	A Land of the Control
νωρειεε	rirg	Alta	sin Columns	sin Columnus   Inegns de dos Columnus	sta Columnas	luczos de Columna
009	3200	9000	Sa Latter	FA 2600 RC	100	FA 3600 RC
100	3200	9000	The second second second	FA 2700 RC '		FA 3700 RC
800	3,00	9000	the lifetual	FA 2800 RC.		PA 3800 RC
1000	0000	900X)		FA 21000 RC		FA 11000 RC
1700	1500	0006	FAF 2026 .	FA 21200 RC .	PAF 1036	FA 31200 RC
1400	4500	9000		FA 21400 RC		PA 31400 RC
0091	0005	10000		PA 21600 RC		PA 31500 RC
1800	00:0	10000	3	FA 21800 RC		PA 31800 RC
2000	8000	1 2000		LA 2 2000 RC		PA 12000 PC

1.75,000 PH WIRE 1000 ANITH VIS, II MSINW WANIMARNO VCA, WILL, CAPACIDAD INITRREPITIVA ALLIA FRALMINA GRISS)

Corriente	Gama de Disparo	Distraro .	1	Day Poles		Tees Polos
Nominal	Magadic	Magnithen Amperes		Tallacas de Canadalas		
Amperes	Baja	Alta	sin Columnas	sin Columnas   Juegns de dos Columnas	sia Columnas   Juegos de	Juegos de Columnas
600	3200	0006		FA 2600 RC		PA 1600 RC
100	3200	0006		FA 2700 RC		PA 3700 RC
800	3 200	0006		PA 2800 RC		PA 3800 RC
.0001	3500	9000		PA 21000 RC		PA 31000 RC
1200	3500	0006	FHF 2026 .	PA 21200 RC	PHF 1036	- PA 31700 P.C
1:100	4500	0006		PA 21:100 RC		FA 31400 R.C.
16(3)	COO	1000		FA 21600 RC		FA 11600 RC
1800	6500	10000		PA 21800 RC		PA 31800 RC
2000	8000	17000		FA 22000 RC		FA 32000 RC

Interruptional labels adon belon more expected.
 Interruptional labels and enterprise in religions as which religion in a confusing

content nominal requests.
[[temple: Strengler und intringing de 1400 Amperer, tres polos en sis expedded intervaping FIII 7036.

b) Juego de culumnas FA 11500 MC

Les faires options s PAL y FHI, so tweeten slot expetts, exten deben ordenesse por separado, Ver Clase 685. · ...

# . ARRANCADORES MANUALES Y MAGNETICOS

TABLA N. 4 A TENSION COMPLETA CON INTENTION MAGNETICO

PANA ELIMENIOS IL MAICOS DE ALI ACIÓN POSIBLE	1000						
Capachia		Interruptor*		O.blaste Uses	Osbinete e	Oshlaste s	Oshinete a
	Velte	Magnitico	Terredor	1.50	Agus, Lem, Inc. idebie Tipo 4	de Poles Tipe 12	Tipe 7 CD
1.8-3	270	FAL36016-13W	0	1,0043	LBW43	18443	L8843 L8842
7.8	110	7 AL 36010 - 18 M	8	1001	10441	10444	LCN44 LCN43
	170	TAL 36030-18M	- 2	10043	LOW43	10443	1074
10-18		F AL 36030-184	,	1001	Lower	L.0A42	Lones
1 .	370	7 AL 30100 . 10M	-	110044	Lowas	1044	10044
18-30	370	1 AL 36100 - 1844	2	11647	LEMAZ	16447	LENAS
20-28	440	1 AL36050-16W	3	10043	LOWIS	LDA43	LDA43
0+	220	KAL3622526M	7	1,043	LFW43	LFA43	1,5043
05	330	X AL36276-7014	4 000	11644	Limes	LIVAS	LF.044
30-60	440	LAL36100-10M	6	11047	Limes	11.042	LENAZ
90	320	KAL36775-31M	0	10043	LGW43	10443	Lanes
13	320	LAL36400-37M	0	1001	Lowes	10444	100111
60-78	440	KA1 36275-75M	,	11011	L7 W42	LIA47	LFA42
811	270	1 At 36400 35M		1001		1044	10110
130		× 41 36334	. -	1000	L GW43	1 5443	1000
150	440	ME -000-32		10044	LOWAL	10444	10044
200 124 1411	i	LAL36400-33M		10048 Altij44	LOWAR	10444	10/148
100	330	MAL. 36600-44W	•	A11G46	AHW48	AlfASS	1
		LAL36400-36M		A11G43	AIIW43	AIIABJ	
300		MAL 36600 - 40M	ALL DATE OF	A1101 44	Allwad	ANIABA	
0.0	440	14 AL 34500 . 47M	e	A110.45	A11W45	AIIABB	1
400	A						

Las Arracerans no bedoard E. Tarmken.

Resident of the stress of the str

Ver gama the ajurte de disparo a confirmacione

# 1115 TRUCCIONES PARA ORDENAR (8538 y 8539)

1. Experitique la clase y tipo del arraneados, ast como la potencia del motor en CF, el voltaje, frecuencia y co-

ANTS

SULLIN

ANTE

Cott the

rriente a plena carpa. 2.- Cantidad y Mo, de elementos térmicos. 3.- Especifique cualquier adición o accesorlo. 4.- Para adicionar térmara plinto solicitar precio a la alanta o distribuidor.

292

18 .30 50 .100 102 .350 140 840

35233

		INI	INTERRUPTORES		TERMOMAGNETICOS	sc	[HE	Testing '		INTE	NTERRUPTORES" TERMOMAGNET	TERMOMAG.		503	. :
			::			· · · ·		3	-			MK		7	
. ,		 	······································	SELECCION	TABL	866	2					SELECCIÓN		A O LA	چ چ
	•		CAPACIL	CAPACIDAD INTERRUPTIVA	UPTIVA	•					CAPACIDÁ	CAPACIDÁD INTERRUPTIVA	14		
Prefin			-	Capacidad Inte	noNe. Idung	Capacidad Interrupt a Nominal Ampères RMC Simétricis	MC Simetrich	Prefile				Capacidad Interruptiva Nominal Amperes RMC Simbiricos	ilva Nor	nihal Amperes R	MC SImblico
- S ON	No. de		Corriente	Tension Co	Tensión Corriente Alterna	. /11 09 Eu	Tensirin CD		No. de Polos	-	Nominal	Tension Copilente Alterna 6011	nie Aite	6011 11.	Tensión CD
Catalogo	-	-		240 V	250 V :	A 009	250 V	Catilogo	4 F	-	Amperes 2	240 V 1 1128	11.1280 VIVE	٠٠ و٥٥ م.	· 1 250 V:
1	2		125.400	42,000	30,000	22,000	000'01		1		\$00.1000	42,000 1 30	30,000	000,12	14,000
C.N.1. W.			125-400	42,000	30,000	22,000		אואישיאן	,		\$00.1000	42,000	30,000	22,000	F-#14.
	2	·	125.400	000'59	35,000	25,000	000'01		, 2		500.1000 6.	05,000,19	\$0,000.11	2,000.5	14,000
רוורינו	-		175.400	000'59	35,000	25,000		Min.mil.			\$00.1000	00000 1 1 200059	, 000,	25,000 1	
LA ware	3 130 AMPER	(S. TENSION W	MARCO 130 AMERA(5, 11 M511/M MAXIMA 600 VLA, 60 11/2 316 VLD, CAFACIDAD INTERUFITYA	11, 716 V. U. CAFAC	DAD INTERUP	IIVA MORMAL		MA wasto	38 1311 1001	, 11 M CION NI	WARLO INDA ANTI RES, 11 MAIOM MAXIMA AND VEA, 10 ME 130 V.C.D. CAPACIDAD INTERRUPTIVA NORMAL	150 VCD, CAPACIDAD	HIERRO	TIVA NORMAL :	
Corriente	. Gama d	Gama de Disparo Magnético Amperes		Dos Folos			solo	Corriente	Gama de Disparo Magnético Amperes	Ulsparo	Dos	Dos Polos		Tres Polos	Polos !
Amperes	. Baja	Alta	Int. Estandar	I-LINK	-	Int. Eståndar	I-LINE	Amperes	E)rB	Alta .	Int. Estándar	I-LINK		Int. Estandar	I-LIME
27.5	:1125	2250	\$1.05 IA 1		.56.	1	1.4.16.225	200	2500	8000	MAL 26600 •		• •		
300	200	3000	LAC6300	- LA 26390	1	513	00000	808	350	8000	MAL 36700 •	MA 26700 MA 26800	• •	MAL 36700	MA 36700
400	2000	4000	LAL 26350		. 001	1. A1. 36400	1 A 36400	0001	4500	9000	-	~	• • •	1	MA 361000
UI marec	3 100 AMEL #	15, 11 45104 44	MARE O 100 ANTERES, 31 MYSIUM MARINA 400 VEA, 40 1/7 21M VES, CAPACIDAD IMILERUFISA	1 24 VCD, CAPACI	DADINILARUF		ALTA PALANCA GRISJ 1-75,000	MH wasco 17	100 AMPERES.	I WEIGH MAN	MARCO 1990 AMPERES, IT WEIGH MAXIMA AM VEA, 60 11, 710 VED. CAPACIDAD IMERANUTIVA ALTA IPALANCA GRIS	A VI D, CAFACIDAD IN	HIERAUTE	IVA ALTA IPALANCA	1.75,000
Corriente	Gama d Magnétic	Gama de Disparo Magnético Amperes		Ons Polos		Tres Polus	solos	Contente	Gama de Disparo Magnético Amperes	Disparo	Dos	Dos Fotos		Tres Polos	Polos
Amperer	Baja .	Alta	Int. Estindar	I-LINK	-	Int. Estándar	LINE	Amperes	Baja	Alta	Int. Estindar	I-LINK ( )	-	· Int. Estandar :	I-LINK
225 250 300 350	1250 1500 1750	2250 2500 3000 3500	LIIL 26225 LIIL 26250 LIIL 26300 LIIL 26300	LI126225 . LI126250 . LI126300 .		LHI, 36225 LHL, 36250 LHI, 36300 LHI, 36300 LHI, 36300	LH 36225 LH 36250 LH 36300 LH 36300 HH 36400	200000000000000000000000000000000000000	3500 3500 4000 4000	\$000 \$000 \$000 \$000	MHL 26500 • MHL 265000 • MHL 26500 • MHL 2	MH 26500 MH 26600 MH 26700 MH 26800		MHL 36500 MHL 36600 MHL 36600	MH 36500 MH 36600 MH 36700 MH 36800
at, I stindar h	dies on Inte	rupior en caja	nt. I stadar Indica on Interruption en cija mobileada con aagaans en el lado de Hora y custa	aven el lada de line	-	-		1000	2000	10000	4	261000	. 7	7	m 1
LINK (1) LINK (1) Interrupto Elndmrro setion:s co	1 pr. hodis i herreupiares enchulas 1 pr. et 1 2; et 4 ian mices erifies Interrupiares Esbicados bajo ardes 15 nomes de estábajo de los hiera según is concoldo de farra deseada. I femplio: Un interrupiar de 400A,	L.I.N. K India Interruptures enchalables part in L.I.N. K. I. Fred to manazarejatrada. Interruptures tabicados bajo orden tenecial. El namero de cetabajo de los Interruptures según is concelhon de fases deseada. Ijemplo: Un interruptur de 400A, y puede es	1.1 N X hadis Interruptores enthalibles pust monthly en subteros de distribución 1.1.1 N X " LINX E 1 12 est un marcas replicadas. LINX E 1 12 est un marcas replicadas. LINX E 1 12 est un marcas replicadas. LINX E 1 do polos, se completa agreçando destrupcios est un la LINX est dos polos, se completa agregando dos seguinas activos est un la LINX est dos polos, se completa agregando dos les seguinas actualas. Linxipas un interruptor de 400A, se puede sumesta em las fases appeirants.	deras de distribue da s polas, se campletis se faces signifentes	n.t.1.19vK	CILIS AB, AC o DC.		Int. Estadar in 1-13 × Index 1-13 × 1-76 1-14 × 1-76 1-15 × 1-76 1-16 × 1-76	Extends budges on interruption on eig modelids con 1948 interruptions enchafsbes para montile 1948 in 1956XXX son marcas repletadas. Interruptions (Ibblicado). Il neuros de catillago de los beletangliones 14 1888 interdal.	proprietables in registradas, ajo orden au devada,	Int. Extindur Indies un Interruptor en est modulas con separas un al tido de l'indig estig. [1] [1] [1] E. E. M.	n ei Led de ffrei y ertei in	the operation	11 An, AC o hc	v 5
lives de conexida	-	int. de dos pulos	s int. de tres polos	· Magnine		···		Lizzi de concellón	neeldn Int.	Int. de dos polos	fixed de conceidon for 1000 A, regular concert en instanting and fixed de conceidon for de dos polos find. de fere polos	The state of the s	oresiste.		 :: '7
11.c		LA 26400 AB		,		** * *		- × 8		NA 761090 - AR NA 761090 - AC NA 261099 - AC	-	**: ***			· .·
1	1	-								-	MA SALOGO			•	

# INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

### TABLA . No. 4 SELECCION

### CAPACIDAD INTERRUPTIVA

	Prefile	en el	Catalogo		KA.KAL			
						-		
1C Simetricos	I ensidn CI)	750 V	10,000		10,000	-		
Capacidad Interruptiva Nominal Amperes RMC Sinufricos	na 60 11,	A 009	14,000	14,000	18,000	18,000		
crruptiva Nomi	Tension Corriente Alterna 60 11,	V 081	14,000	14,000	25,000	25,000		
Capacidad Int	Tension	240 V	18,000	18,000	000'59	000'59		
Corriente	Nominal	Amperes	15.100	15.100	15.100	15.100		
	No. de Folos	Polos		Folos		,	2	. 3
Prefijo	No. de	Catillogo		. V · I · V ·	102.112	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		

The state of the s 5

1	-	
Tres Polos .	1.LINE	FA 3620 FA 3630 FA 36010 FA 36010 FA 36010 FA 36010 FA 36010
lies	Int, Estandar	1AL 36015 FAL 36020 FAL 36030 FAL 36030 FAL 36070 FAL 36070
Des Polos	I.I.I.X	1 Al. 26015 • 1 A 26015 • 6 AL 26020 • 1 A 26020 • 6 A 26030 • 6 A 26030 • 6 A 26040 • 6 A 26100 • 6 A
	Int, Estándar	FAL 26070 • FAL 26070 • FAL 26070 • FAL 260 10 • FAL 260 10 • FAL 260 10 • FAL 260 10 • FAL 260 0 • FAL 2600 •
2	Amperes	430 430 430 625 625 1125
Corriente	Amperes	20063500

WANTED THE AND MAY IN TAKE THE MAY IN A STATE OF THE LANGE THAT THE PROPERTY AND A PART AND A COMMINE | 175, [11] E

Cornente	Company of the compan	600	5001 000	1101	(010)
Amperes	Amperes	Int. Fstándar	I·LINK	lm. Estándar	I-LINE
15	430.	FIII. 26015 .	F11 26015 · •		51136015
20	430	FIIL 26020 .	FH 26020	F111, 36020	F11 36020
30	: 430	F11L 26030 .	F1126030		F11 36030
40	579	F111 26040 •	F11 16040 · •		111,36010
20	6.25	F111, 26050 .	FH 26050		E11 36050
70	: 1125	FIII, 26070 .	FH 26070		F11 36070
100	1300	F111, 26100 .	F1126100		F11.36100

Int. Filanday Indica un Interruptor en caja moldeada con rapatas en el fado de Unea y caya. 1-11 N R Indica Interruptores em hudables para montaje en tabieros de distribuçidon 1-1,1 N R.

I. L.I.W.R. elifavit son marcas registradas.

Interruptores (Absicados Pajo outra especial El número de casifoso de ha laterruptores 3 1.1 m x de dos polos, se compista agregando das letras AR, AC o IIG

seguin la concelhin de faire dewada,

Hempla. Un interrupter de 100A se puede conectise en las fases signifentes;

Int. de tres polos 1 A 35100 1 A 76100 - AR 1 A 76100 AC-Int. de dos palos laves de conceida . . .

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

SELECCION:

CAPACIDAD INTERRUPTIVA

Capacidad Interruptiva Nominal Amperes RMC Simétricos , Tensión CD .. 250 V 600 V Tensión Contente Alterna 60 Hz 480 V 240 V Corrlente Ampeier LulinoN . No. de

		The second second second					
3	2.	125.275	25,000	22,000			10,000
74.44C	3	125.225	25,000	22,000	1,122,000	٠:,	-
	2	125-225	65,000	35,000	13, 25,000.		10,000
1,11 2,111	ĵ	135.725	65,000	15,000	15,000 1725,000	-	-
						-	

KA with 1911 AND WILL II WILL MANINA NO VI A. ACHIE 110 VIII. CAPACIDED IN I EAGLEPLINE MIRHAL

Naminal	Cama de Magnétien	Cama de Doparo Egoético Amperes	I sod .	Dox Polox (25.75)	in tres	res Polas
Amperes	Baja	Alla :	Int. Estandar	I-LINK "	- Int. Estandar	I-LINK
17.1	1.75	1250.	. KAI 26125 .	KA 26.135	EN KAL 36125	KA 36125
150	750	1500	. KAL 26150 •	F.A 26150 . 61	1.4 KAL 36150	KA 36150
175	875	1750	KAL 26175 .	KA 26175	1:4 KAL 36175 ,	KA 36175
200	1000	2000	. KAI, 26200 •	KA 26200	KAI. 36200	KA 36200
115	1175	2250.	KAL 26.225 .	KA 24.775	KAL 36.225	KA 36225

KH TYNED III ANITH MIT, II TENTINE IIIANIMANOON CA, GOTHE 199 VEII, CAFACIII AD INI CARDPIIYA ALTA PALAMCA CAISI 1.75.000

Contiente	Gama de Magnético	Gama de Disparo agnético Amperes	Das Polas	olos (	in the Polos	los
Amperes	Baja	Alta	Int. Estándar	TTINK	L'Int. Esténdar	I-LINK
175	623	1250	KIII, 26125 •	KII 26125 .	17 KHL 36125"	KII 36125
150	150	1 500	KIII, 26150 .		.: KIII, 36150	KH 36150
175	875	1750	KIII, 26175 •			KII 36175
200	1000	2000	. KHL 26200 •		1, KIL 36200	KH 36200
225	1125	2250	K111, 26225 •		( "KIIL 36225 '	KH 36225

ini fatindar inalez uninterroptor en esja moltenia con rapara en al tulo do fonez y carga.

I LINK et 18,022 ton must reflication.

\* Internationed Childedon by a deden especial.

\* I numero de cutilista de los interruptores 1.1 LINK de dos anios, se completa sprigtado dos justis AB, AC o BC 1, 13 To 12 to 12.

r jak la concriba de lari devana. Elemplo: Un interposite de 1574 se poede concette en las fava algelenens: Int, de tres traisse lever de conveilan Int. de dos polns

1. 1. 6. Sec. 3. 1.

XX 3517. X 76140 A X 76130 A X 76130 A

TABLA AOSA Table 403.95

Corriente a plena carra de motores trifiaicos de corriente alterna

C.P.	Motor de	(nducción de la company)	slipla de Tr	de	aincrono, co potencia un (amperca)	on factor
學。公	1220 Y	140 Y	2400 VW	1220 V	140 V	2 400 V.
1/2 - 3/4 1	. 1 3.0 1	dorate x	Extract and	merile K	ethout ethout e - ph	
$\frac{1\frac{1}{2}}{2}$	V de el	1 - 1 - 17		A-13111		
	15.9 23.0 29.0	7.9 r. 1.15.0 s	CHAPT		2.15	:
25	71.0	22.0 kg 28.0 k		54	27	
.40	1100 013	42.03 54.08 54.08 54.08	Street 11.	. 65 . 86 . 108	33 13 54	
.75 ::	201.0	100.0 130.0 130.0	1215 V 19 25	128 t 16t 211	64: 81- 106	11 14 19
150	326.0 376.0 %		30 35 -	264	132 . 158 - 210 '	24 29 38

Estus valores de corriente a plens carga son para motures que funcionen a velocida-les normales para transmisión por banda y con execterísticas de par también normales. Los motores de velocidad capecialmente baja o de alto par motor pueden tener co-rdentes a plena carga mayores, y los de velocidades múltiples tendrán una corriente a plena carga que varía con la velocidad en catoa casos debe usasse la corriente a plena s cirga indicada en la placa de datoa

### TABLA

Tabla 403.94

Corriente a plena carga en amperes, de . motores monofásicos de corriente altema

Los siguientes valores de corriente a plena carga son para motores que funcionen a velocidades normales y con caracteristicas de par también normales. Los motores de velocidad especialmente baja o de alto par motor pueden tener corrientes a plena carga mayorea, y los de velocidades múltiples tendran una corriente a plena carga que varia con la vele cidad; en estos casos debe usarse la corriente a piera carga indicada en la placa de datos?

		r
C.P.	127 V.	220 V.
1/6	4.0	2.3
1/4	5.3	3.0
1/3	6.5	. 3.8
1/2	8.9	5.1
3.'4	11.5	7.2
1.	14.0	8.4
11/2	18.0	₹ 10.0
	22.0	13.0
3	31.0	18.0
5	51.0	29.0
71/2	72.0	42.0
10	91.0	52.0
1		

Tabla 403.93

a plena carga en ampores, de motores de corriente directa

** * YOR	Inda Ten	ion nominal de a	medure
1	Start Tele		
CP2	130-126 V.	240 V.	500 V
学が対す	1024311	1.64.	· Valvair
第13:1	W. 10.4.1	2.0	10-151
6112	160 655.4 ·	4.1.27	********
\$3575 St	DE 151-16	338	1225
部をきり	<b>联络外</b>	34	1. 次代表
667,64	W.1. 19.5	4.7	mangingsi .
11/2	20:50.13.2 ·	6.6	
200	1 41 311	0.07	
34,233,633	第317.0		
5800	10225.0	. 12.2	
1175 - Y	127740.0		
	1111111	20.0	20126
20 1322	##.F.58.0 .	29.0	13.6
PANTE	William .	38.0	
200台	Delati 10.0		14.00
William .	The second	55.0%	1, 9, 27.0
206	10.00	72.0. 89.0	34.0
19.33	1312 C		1
11904.		106.0	51.0
440=144	1.3	140.0	67:0
500	Section .	173.0	83.0
560	Pan.	296.0	1. 99.0
0.75	100 M	255.0	123.0
113131			
1007	13.	341.0	164.0
125	185 ·	- 425.0	205.0
150	711	506.0	246.0
C	1 4' . 1	675.0	330.0

Mos viloce dados en esta tabla son para motorea funcionan-. . . .

